

# PENECO® FROST

## Akrylátový penetračný náter pre prácu pri znížených teplotách



### Použitie

Akrylátový penetračný náter PENECO FROST je určený pre prácu pri nízkych teplotách od  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  ako prvý náter všetkých nasiakavých stavebných materiálov, ktoré sú finálne upravované akrylátovými fasádnymi farbami ECOLOR FROST a omietkovinami ECOLOR FROST R. Dodáva sa v aplikačnej konzistencii. Je možné ho použiť aj samostatne na spevnenie a zvýšenie hydrofobity povrchu.

### Schválenie

Výrobok je v súlade s platnou legislatívou. Na výrobok bolo vydané vyhlásenie o zhode. Výrobok nie je horľavá kvapalina v zmysle platnej legislatívy.

### Zoženie

Vodná akrylátová disperzia s prídavkom aditív a glykolov.

### Parametre

hustota	1030 kg/m <sup>3</sup>
obsah neprchavých zložiek	cca 10 %
vzhľad	mliečne biely.

### Príprava povrchu

Podklad musí byť súdržný, nemastný, čistý, suchý, bez vodorozpustných solí, nové omietky musia byť vyzreté v celej hrúbke. Staré nesúdržné nátery je nutné odstrániť. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť!

### Aplikácia

Nanáša sa v jednej vrstve. Pri teplote vzduchu a podkladu  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  a relatívnej vlhkosti 65 % je penetračný náter pretierateľný po 12 hodinách. Minimálna aplikačná teplota je  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ , maximálna  $+25\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Náter je možné aplikovať iba v prípade ak teplota podkladu a vzduchu nie je nižšia ako  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

### Spôsob nanášania

Valčekom, štetcom, striekaním.

### Spotreba

0,1-0,2 l/m<sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu.

### Riedenie

Dodáva sa v aplikačnej konzistencii - **neriediť!**

### Údržba

Pomôcky po skončení práce umyť vodou.

### Hygiena a bezpečnosť práce

Pri aplikácii striekaním zaistiť miestne a celkové vetranie, nevdychovať aerosóly.

Zabrániť kontaktu s očami a pokožkou, používať osobné ochranné prostriedky (ochranné okuliare, pracovný odev, gumové rukavice).

Pri práci nejest', nepiť a nefajčiť, dodržiavať všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia pre prácu s chemikáliami.

Prípravok je nutné zabezpečiť proti novej manipulácii nepoučenými osobami.

V miestach, kde sa pracuje s týmto prípravkom, musí byť dostupná voda (na výplach očí, umytie pokožky).

Pre užívateľov je na vyžiadanie k dispozícii karta bezpečnostných údajov.

# PENECO® FROST

## Akrylátový penetračný náter pre prácu pri znížených teplotách



### Prvá pomoc

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný v zmysle platnej chemickej legislatívy, ale môže vyvolať alergickú reakciu.

**Pri nadýchaní:** Dopraviť postihnutého na čerstvý vzduch. Zaisťiť kľud, teplo, vyhľadať lekársku pomoc.

**Pri styku s pokožkou:** Odstrániť kontaminovaný odev. Zasiahnutú pokožku umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom, v prípade pretrvávajúceho podráždenia vyhľadať lekára.

**Pri zasiahnutí očí:** Ak má postihnutý kontaktné šošovky, odstrániť ich z očí, okamžite vyplachovať prúdom vody min. 10 minút pri otvorených viečkach. Zásadne nepoužívať žiadne neutralizačné roztoky. Vyhľadať lekárske ošetrovanie.

**Pri požití:** Ústa vypláchnuť pitnou vodou, vypiť asi 0,5 l studenej vody. Privolať lekára. Zvracanie nevyvolávať, pri spontánnom zvracaní zaisťiť, aby nedošlo k uduseniu zvratkami.

### Skladovanie

Skladovať je možné v originálnych dokonale uzatvorených obaloch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, 24 mesiacov od dátumu výroby, pri teplote od +5 °C do +25 °C. VÝROBOK NESMIE ZAMRZNÚŤ.

### Upozornenie

Tento produkt nie je nutné považovať za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Prepravovať iba pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobca neručí za škody spôsobené výrobkom pri jeho nevhodnom použití a aplikácii.

### Balenie

5 a 10 l.

Dátum revízie: 5. 1. 2015